

- A - Edifício / Habitacional     B - Telhado / Terraço     C - Laje ou Cobertura     D - Empenas / Fachadas  
 E - Impermeabilização     F - Estudo técnico     G - Relatório fotográfico     H - Diversos

**Estudos de patologias nos edifícios / Causas e soluções / Humidades e suas causas**

*Classificação da obra*



FOTO 01

ASS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

- A - Edifício / Habitacional     B - Telhado / Terraço     C - Laje ou Cobertura     D - Empenas / Fachadas  
 E - Impermeabilização     F - Estudo técnico     G - Relatório fotográfico     H - Diversos

**Estudos de patologias nos edifícios / Causas e soluções / Humidades e suas causas**

*Classificação da obra*



FOTO 02

- A - Edifício / Habitacional     B - Telhado / Terraço     C - Laje ou Cobertura     D - Empenas / Fachadas  
 E - Impermeabilização     F - Estudo técnico     G - Relatório fotográfico     H - Diversos

## Estudos de patologias nos edifícios / Causas e soluções / Humidades e suas causas

*Classificação da obra***GARAGEM PARQUEAMENTO**

ASS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

### Relatório conclusivo

*Classificação da obra*

**Parede oculta em garagem**, os drenos encontram-se obstruídos com entulho da obra, bloqueando assim a passagem de águas pluviais infiltradas provenientes do solo até aos tubos e caixa de serviço.

- A - Edifício / Habitacional     B - Telhado / Terraço     C - Laje ou Cobertura     D - Empenas / Fachadas  
 E - Impermeabilização     F - Estudo técnico     G - Relatório fotográfico     H - Diversos

## Estudos de patologias nos edifícios / Causas e soluções / Humidades e suas causas

Classificação da obra

**GRELHAS E DRENOS OCULTOS EM PISO**



**pintpor®**



FOTO 04

ASS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

- A - Edifício / Habitacional     B - Telhado / Terraço     C - Laje ou Cobertura     D - Empenas / Fachadas  
 E - Impermeabilização     F - Estudo técnico     G - Relatório fotográfico     H - Diversos

## Estudos de patologias nos edifícios / Causas e soluções / Humidades e suas causas

Classificação da obra

**IMPERMEABILIZAÇÃO DE  
PLACA DE PARQUAMENTO**



FOTO 05

ASS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO



FOTO 06

ASS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

- A - Edifício / Habitacional     B - Telhado / Terraço     C - Laje ou Cobertura     D - Empenas / Fachadas  
 E - Impermeabilização     F - Estudo técnico     G - Relatório fotográfico     H - Diversos

## Estudos de patologias nos edifícios / Causas e soluções / Humidades e suas causas

Classificação da obra

**IMPERMEABILIZAÇÃO DE  
PLACA DE PARQUAMENTO**



FOTO 07

ASS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO